

使用说明

● 安装

1. 安装前，请解压到本地目录，如 `c:\USB_Download`。
2. 设备 Download 端口枚举完成后，请根据 Windows 驱动安装提示，采用手动安装方式，指定之前解压的目录为驱动安装目录，然后根据 Windows 驱动安装提示进行安装即可。

● 卸载

1. 在设备管理器中删除设备。
2. 断开 USB 线连接。
3. 命令行下运行命令：`sc delete lc_usbdl0`